

Inhaltsverzeichnis

Kreislauffähig sanieren <i>Rafael Gramm</i>	9
Schimmel in Dämmschichten unter Estrichen: Forschung zum Pumpeffekt und zum üblichen mikrobiellen Zustand <i>Silke Sous</i>	17
Schadensfall energetische Sanierung – Schäden durch misslungene Sanierungen <i>Christian Kalb</i>	23
Schadensvermeidung bei Photovoltaik- und Geothermieanlagen durch photovoltaisch-thermische Indach-Anlagen (PVT) <i>Carsten Grobe</i>	31
Ressourcenverschwendungen am Beispiel von Erdungsanlagen für Gebäude <i>Martin Schauer</i>	39
Ressourceneinsparung und unnötige Normen – der Beitrag des Sachverständigen <i>Günther Schalk</i>	47