



Abb. 18: Verschlossener Notausgang (links) und dazu noch verbotener Schlüsselkasten (OVG.NW Urteil vom a 1766/90; BVerwG Beschluss vom B5592 OVG Münster) (rechts) für den auch noch das Hilfsmittel zum Einschlagen der Scheibe fehlt.



Abb. 19: Versperrter Notausgang trotz Kennzeichnung.