

Inhaltsverzeichnis

Groblerziele	2
Allgemeine Hinweise	3
▶ Aufbau einer Leit- und Zugspindeldrehmaschine	
▶ Ausrüstung des Arbeitsplatzes	
▶ Persönliche Schutzausrüstung	
▶ Allgemeine Hinweise zur Arbeitssicherheit	
Wartung und Inbetriebnahme	8
▶ Hinweise zur Wartung und Inbetriebnahme der Drehmaschine	
▶ Schmierplan	
▶ Checkliste	
Übersicht der Fertigkeitsübungen	12
Übersichtstafel	14
▶ Übungsschwerpunkte	
▶ Werkstoffbedarf	
Feinlernziele	16
Fertigkeitsübungen	17
▶ Übung 01 bis 12 (Übung 04 und 10 werden nach der Leittextmethode durchgeführt)	
Mathematiktest	56
Zeichenübung	59
Arbeitsplanungsbogen für betriebliche Arbeiten	61
Lernerfolgskontrolle	67
Lernzielkontrolle	69
Markierungsbogen	74
Anhang	
▶ Bewertungsübersicht	
▶ Bewertungsbogen	

	Maschinelle Werkstoffbearbeitung	Metalltechnik
	Drehen	Blatt 1
	Inhaltsübersicht	