

# Errata

Thomas Brühlmann: Rasperry Pi Pico Schnelleinsteig. 2. Auflage mitp 2023

Die Korrekturen beziehen sich nur auf das gedruckte Buch.

## Seite 197

LED-Ampel (5.2)

*Der Verweis lautet korrekt:*

LED-Ampel (5.3)

## Seite 197

Lichtmesser mit LDR (5.3)

*Der Verweis lautet korrekt:*

Lichtmesser mit LDR (5.4)

## Seite 197

Temperaturmessung mit NTC (5.4)

*Der Verweis lautet korrekt:*

Temperaturmessung mit NTC (5.5)

## Seite 199

Blink mit State Machine (8.2)

*Der Verweis lautet korrekt:*

Blink mit State Machine (8.2.1)

## Seite 200

Blinker als Alarmmelder (8.2)

*Der Verweis lautet korrekt:*

Blinker als Alarmmelder (8.2.2)