

# Inhalt

Vorwort .....	8
Papierbespannung .....	9
Aufbringen der Bespannung .....	10
Rippenfläche	
Bespannung mit Papier und Kleister .....	10
Papierbespannung mit Nitrolack .....	14
Papierbespannung mit verdünntem Weißleim .....	20
Papieruntergrund und Lackoberfläche .....	22
Bespannung mit Seide und Nylon .....	23
Ein Wort zum Gewicht .....	23
Beschichtung mit Glasgewebe .....	24
Aufbringen des Gewebes mit DDS-Lack .....	28
Aufbringen des Gewebes mit EKS-Lack .....	29
GfK-Beschichtung mit Schwabbellack .....	30
Grundierung von GfK-Rümpfen .....	35
Spachteln .....	36
Schleifen .....	37
Lackieren .....	39
Abgestimmte Lacksysteme .....	40
Lack mischen .....	42
Tarnlackierung .....	44
Lackauftrag .....	46
Elektrische Spritzpistolen .....	48
Luftspritzpistole mit Kompressor .....	65
Umgang mit Spritzwerkzeugen .....	67
Abdecken .....	71
Absatzfreies Lackieren .....	74
Wenn's doch passiert! Entfernen von Tränen .....	75
Aufpolieren von Schleifstellen .....	76
Fehlervermeidung .....	78
Reinigen der Spritzwerkzeuge .....	79
Folienbespannung .....	80
Mehrfarbige Folienoberflächen .....	90
Spitzen-Folienfinish .....	95
Folienfinish auf dem Rumpf .....	101
Folienfinish an einteiligen Leitwerken mit Formübergang .....	103
Textilfolien .....	106
Klebefolienfinish .....	107
Verarbeitung .....	107
Aufbringen von Dekorbögen .....	115
Vorsicht, Gift .....	119
Bezugsquellennachweis .....	120