

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	6
Grundkonzeption der Fräsmaschine	8
Überarbeitung des Kreuztischs (55)	13
Grundplatte (9)	24
Maschinenständer (1)	27
Befestigung Maschinenständer an Grundplatte	36
Höhenschlitten (2)	41
Antrieb Höhensupport	52
Drehplatte (5)	64
Fräskopf (6)	68
Bohrkopf (7)	72
Frässpindel-Bau	92
Riemenscheiben	104
Spannzangen (54)	107
ER11-Zangenfutter	114
Motorlager	116
Spannmittel	118
Maschinenschraubstock	120
Schraubstock-Beilagen	139
Rundtisch	142
Schraubstock-Anschlag	179
Besondere Dorne	180
Waagerecht-Teilkopf	184
Schwenkplatte	192
Digitale Höhenmess-Einrichtung	202
ER11- und Futteradapter	204
Lochmutter-Schlüssel	207
Stückliste	211
Bezugsquellen-Verzeichnis	216
Weiterführende Literatur zum Thema:	217