## Inhaltsverzeichnis

Vorv	vort der B	andherausgeber	V		
Die	ie HerausgeberXXV				
Auto	orenverzei	chnis	XXVII		
ı	Urforme	n von Metallen	1		
1	Gießen		3		
1.1	Technologi	sche und wirtschaftliche Aspekte	7		
	1.1.1	Einführung in die Technologie des Gießens			
	1.1.1.1	Die Bedeutung der Gießereitechnik			
	1.1.1.2	Übersicht der Form- und Gießverfahren			
	1.1.1.3	Der Gießereibetrieb im wirtschaftlichen Umfeld			
	1.1.2	Wirtschaftliche Bedeutung der Gießereiindustrie	13		
1.2	Grundlage	n des Gießens	17		
	1.2.1	Erstarrung	17		
	1.2.1.1	Entstehung des Gussgefüges	17		
	1.2.1.2	Erstarrungsmorphologie	18		
	1.2.2	Schmelzebehandlung	21		
	1.2.2.1	Kornfeinung, Impfen	21		
	1.2.2.2	Schmelzezusätze zur Gefügebeeinflussung	23		
	1.2.2.2.1	Schmelzezusätze zur Gefügebeeinflussung von Aluminium-Legierungen			
	1.2.2.2.2	Schmelzezusätze zur Gefügebeeinflussung von Gusseisen-Legierungen	24		
	1.2.2.3	Schmelzereinigung	25		
	1.2.3	Gießeigenschaften	28		
	1.2.3.1	Formfüllungsvermögen			
	1.2.3.2	Fließvermögen	30		
	1.2.3.3	Speisungsvermögen	31		
	1.2.3.4	Warmrissneigung	34		
	1.2.3.5	Gasaufnahme, Oxidationsneigung			
	1.2.4	Gieß-, Anschnitt- und Speisungstechnik			
	1.2.4.1	Gieß- und Anschnitttechnik			
	1.2.4.2	Speisungstechnik	39		
1.3	Gusswerk	stoffestoffe			
	1.3.1	Eisenbasis-Gusswerkstoffe	43		
	1.3.1.1	Eisen-Kohlenstoff-Diagramm	44		
	1.3.1.1.1	Einflüsse von Kohlenstoff, Silicium und Phosphor auf die grundlegenden			
		Erstarrungsvorgänge von Eisenbasis-Gusswerkstoffen			
	1.3.1.1.2	Einflüsse von Legierungs- und Spurenelementen auf die eutektische Erstarrung			
	1.3.1.1.3	Einflüsse von Legierungs- und Spurenelementen auf die eutektoide Umwandlung			
	1.3.1.1.4	Einfluss der Abkühlgeschwindigkeit			
	1.3.1.2	Stahlguss	51		



1.3.1.3	Gusseisen mit Lamellengraphit	54
1.3.1.4	Gusseisen mit Kugelgraphit	56
1.3.1.5	Sonderwerkstoffe auf der Basis von Gusseisen mit Kugelgraphit	57
1.3.1.6	Gusseisen mit Vermiculargraphit	
1.3.1.7	Temperguss	
1.3.1.8	Verschleißbeständige weiße Gusseisenwerkstoffe	
1.3.2	Nichteisen-Gusswerkstoffe	
1.3.2.1	Aluminiumbasis-Gusswerkstoffe	
1.3.2.1.1	Legierungssysteme	
1.3.2.1.1.1	Das System AlSi	
1.3.2.1.1.2	Das System AlMg	
1.3.2.1.1.3	Das System AlCu	
1.3.2.1.1.4	Das System AlZn	
1.3.2.1.1.5	Das System AlLi	
1.3.2.1.1.6	Einfluss der bedeutsamsten Begleitelemente auf die Eigenschaften von	
1.0.2	Aluminiumgusslegierungen	69
1.3.2.1.2	Einfluss des Gießverfahrens auf die Gefügebildung	
1.3.2.1.3	Bezeichnungssystematik der Aluminiumgusswerkstoffe	
1.3.2.1.4	Korrosionsverhalten von Aluminiumgusslegierungen	
1.3.2.2	Magnesiumbasis-Gusswerkstoffe	
1.3.2.3	Kupferbasis-Gusswerkstoffe	
1.3.2.3.1	Gießverfahren	
1.3.2.3.2	Besonderheiten	
1.3.2.3.3	Produktbeispiele	
1.3.2.4	Zinkbasis-Gusswerkstoffe	
1.3.2.5	Zinnbasis-Gusswerkstoffe	
1.3.2.6	Titanbasis-Gusswerkstoffe	
1.3.2.6.1	Einsatz von Titanwerkstoffen	
1.3.2.6.2	Historie von Titan und Titanlegierungen	
1.3.2.6.3	Metallurgie des Titans	
1.3.2.6.4	Titanschmelzen	
1.3.2.6.5	Titanfeinguss	
1.3.2.6.6	Alpha-case	
1.3.2.6.7	Gussteilnachbehandlung	
1.3.2.6.8	Thermische Nachbehandlung von Titanwerkstoffen	
1.3.2.7	Nickelbasis-Gusswerkstoffe	
1.3.2.8	Kobaltbasis-Gusswerkstoffe	
1.3.2.9	Gusswerkstoffe für Sonderanwendungen	
1.3.2.9.1	Implantate	
1.3.2.9.2	Normenübersicht für Implantatwerkstoffe	
1.3.2.9.3	Kunstguss	
1.3.2.9.4	Schmuckguss	
1.3.3	Verbundguss und gegossene Verbundwerkstoffe	
1.3.3.1	Verbundguss	
1.3.3.2	Gegossene Verbundwerkstoffe	00
1.3.4	Konstruieren mit Gusswerkstoffen	
1.3.4.1	Werkstoffbedingte Einflussgrössen Wanddickenabhängigkeit und	102
1.0.7.1	Warmrissempfindlichkeit	103
1.3.4.2	Verfahrensbedingte Einflussgrößen, Hinterschneidung, Formschrägen,	100
1.0.7.2	Bearbeitungszugaben, Toleranzen, Eigenspannungen	10.6
1.3.4.3	Werkstoffkenndaten	
1.0. 1.0	**************************************	

1.4	Technologi	ie des Schmelzens und Gießens	112
	1.4.1	Kupolofen	112
	1.4.1.1	Stoff- und Energiebilanz	113
	1.4.1.1.1	Stoffbilanz	113
	1.4.1.1.2	Energiebilanz	114
	1.4.1.2	Auslegung und Betrieb eines Kupolofens	
	1.4.1.2.1	Ofendaten	
	1.4.1.2.2	Schmelzleistung	115
	1.4.1.2.3	Windmenge	
	1.4.1.2.4	Durchgasung	
	1.4.1.2.5	Vorwärmung	
	1.4.1.2.6	Kohlenstoffaufnahme ("Aufkohlung")	118
	1.4.1.2.7	Windgeschwindigkeit in den Düsen	
	1.4.1.3	Ofensysteme und Gesamtanlagen	
	1.4.1.3.1	Kaltwindofen mit Langzeitfutter	
	1.4.1.3.2	Warmwindofen mit Langzeitfutter	
	1.4.1.3.3	Heißwindkupolofen mit Langzeitfutter	
	1.4.1.3.4	Heißwindkupolofen ohne Futter	
	1.4.1.3.5	Heißwindkupolofen im Hüttenwerk	
	1.4.1.3.6	Erdgasofen mit Langzeitfutter	
	1.4.1.3.7	Shuttle-Kupolofen	
	1.4.1.3.8	Vergleich der Betriebsdaten	
	1.4.1.4	Prozessleittechnik	
	1.4.1.5	Umweltschutz	
	1.4.1.5.1	Staubemissionen	
	1.4.1.5.2	Schwefel- und Stickoxidemissionen	
	1.4.1.5.3	Dioxine und Furane	
	1.4.1.5.4	CO <sub>2</sub> -Emissionen	
	1.4.1.5.5	Beste verfügbare Techniken	
	1.4.2	Lichtbogenofen	
	1.4.2.1	Einleitung	
	1.4.2.2	Aufbau	
	1.4.3	Induktionsofen	
	1.4.3.1	Arbeitsweise und Aufbau von Induktionsofenanlagen	
	1.4.3.1.1	Arbeitsweise und Ofentypen	
	1.4.3.1.2	Gesamtaufbau	
	1.4.3.1.2	Energieversorgung	
	1.4.3.3	Auslegung und Gestaltung der Schaltanlage	
	1.4.3.4	Wirkungsgrad und Energieeffizienz	
	1.4.3.5	Prozessleittechnik	
	1.4.3.6	Feuerfeste Zustellung	
	1.4.3.7	Sicherheitseinrichtungen	
	1.4.3.8	Einsatzkriterien	
	1.4.3.8.1	Auswahl des Ofentyps	
	1.4.3.8.2	Baugrößen und Leistungsdaten	
	1.4.3.6.2	Widerstandsöfen zum Schmelzen, Warmhalten und Gießen	
	1. <del>4.4</del> 1.4.4.1	Physikalisches Wirkprinzip	
	1.4.4.1 1.4.4.2	Aufbau von Widerstandsöfen	
	1.4.4.2 1.4.4.3	Betrieb	
		Herdschmelzofen und Schachtschmelzofen	
	1.4.5		
	1.4.5.1	Verfahrensprinzip	
	1.4.5.2	Metallurgie	10/

	1.4.5.3	Ofenbetrieb	168
	1.4.6	Schmelzetransport	
	1.4.7	Gießeinrichtungen und Dosiertechnik	
	1.4.7.1	Manuelles Gießen mit Gießpfannen	
	1.4.7.2	Automatisiertes Gießen mit Gießlöffeln	
	1.4.7.3	Automatisiertes Gießen mit beheizten Gießeinrichtungen (Gießöfen und Dosieröfen)	
1.5	Gussteilfe	rtigung mit verlorenen Formen	181
	1.5.1	Modellbau	
	1.5.1.1	Aufbau und Konstruktion von Modellen für das Gießen	
	1.5.1.2	Modellbauwerkstoffe	
	1.5.1.3	Modellherstellung	
	1.5.2	Formstoffe	
	1.5.2.1	Formgrundstoffe	
	1.5.2.2	Formstoffbinder und -härter	
	1.5.2.3	Formzusatz- und Hilfsstoffe	
	1.5.3	Herstellung verlorener Formen und Kerne unter Verwendung von Dauermodellen	
	1.5.3.1	Formverfahren mit mechanischer Verdichtung – Verdichtungsformverfahren	
	1.5.3.2	Formverfahren mit chemischer Härtung	
	1.5.3.3	Formverfahren mit physikalischer Verfestigung	
	1.5.4	Herstellung verlorener Formen mit verlorenen Modellen	
	1.5.4.1	Vollformgießen	
	1.5.4.1.1	Varianten des Vollformgießens	
	1.5.4.1.1	Das Lost Foam Verfahren	
	1.5.4.1.2	Wirtschaftliche Bedeutung des Lost Foam Verfahrens	
	1.5.4.1.3	Feingussverfahren	
	1.5.4.2	Rapid Prototyping mit Formstoffen	
	1.5.6	Niederdruck-Sandgießen	
	1.5.7	Formstoffregenerierung	
1 4	Cuantailfa	rtigung mit Dauerformen	
1.6	1.6.1	Formenbau	
		Aufbau und Konstruktion von Dauerformen	
	1.6.1.1		
	1.6.1.2	Werkstoffe für Dauerformen und deren Wärmebehandlung Fertigung und Oberflächen-behandlung von Dauerformen	
	1.6.1.3		
	1.6.1.4	Wartung von Dauerformen	
	1.6.2	Kokillengießverfahren	
	1.6.3	Niederdruck-Gießverfahren	
	1.6.3.1	Grundlagen und Prozessablauf	
	1.6.3.2	Niederdruck-Kokillenguss für Nichteisenmetalle	
	1.6.4	Druckgießen	
	1.6.4.1	Verfahrensprinzip	
	1.6.4.1.1	Kalt- und Warmkammerverfahren	
	1.6.4.1.2	Formfüllvorgang	
	1.6.4.1.3	Gießsysteme für das Druckgießen	
	1.6.4.1.4	Entlüftung der Druckgießform und Gießen mit Vakuum (Zwangsentlüftung)	
	1.6.4.2	Aufbau der Druckgießmaschinen	
	1.6.4.3	Anwendungsgebiete	
	1.6.4.4	Vacuralgießen	
	1.6.4.5	Thixogießen	
	1.6.4.6	Squeeze Casting	
	1.6.5	Schleudergießen	329

	1.6.5.1	Das Schleudergieß-Verfahren (echter Schleuderguss)	329
	1.6.5.1.1	Prinzip und Verfahren	329
	1.6.5.1.2	Gießprozess	330
	1.6.5.1.3	Erstarrung	331
	1.6.5.1.4	Schleudergieß-Formen	332
	1.6.5.1.5	Formbeschichtung	332
	1.6.5.1.6	Eigenschaften des Schleudergieß-Verfahrens	332
	1.6.5.1.7	Anwendungen und Produkte	333
	1.6.5.2	Das Schleuderformgieß-Verfahren (halber Schleuderguss)	333
	1.6.5.2.1	Prinzip und Verfahren	333
	1.6.5.2.2	Gießprozess	333
	1.6.5.2.3	Formen	
	1.6.5.2.4	Eigenschaften des Schleuderformgießverfahrens	333
	1.6.5.2.5	Anwendungen und Produkte	334
	1.6.5.3	Zentrifugieren (unechter Schleuderguss)	334
	1.6.5.3.1	Prinzip und Verfahren	334
	1.6.5.3.2	Gießprozess	334
	1.6.5.3.3	Formen	334
	1.6.5.3.4	Eigenschaften, Anwendungen und Produkte	334
	1.6.6	Stranggießen	335
	1.6.6.1	Geschichte und Stand des Stranggießens	336
	1.6.6.2	Stranggießen von Stahl	
	1.6.6.2.1	Stranggießen von Stahl mit oszillierender Kokille	
	1.6.6.2.2	Sonderformen von Stahlstranggießanlagen	
	1.6.6.3	Stranggießen von Gusseisen	
	1.6.6.4	Stranggießen von Aluminium	341
	1.6.6.4.1	Horizontalguss	341
	1.6.6.4.2	Vertikalguss von Walzbarren	342
	1.6.6.4.3	Vertikalguss von Rundbarren	
	1.6.6.4.4	Dünnbandgießen	
	1.6.6.5	Strangguss von Kupfer	346
1.7	Gussnach	bearbeitung und Fertigstellung der Gussteile zum Versand	
	1.7.1	Entformen, Entsanden, Entzundern	
	1.7.2	Trennen von Anschnitt- und Speisersystem	
	1.7.3	Entgraten der Gussteile	
	1.7.4	Gussfehlerausbesserung	
	1.7.5	Wärmebehandeln und Beschichten	358
1.8		sicherung und Simulation	
	1.8.1	Simulation: Der Blick in die Zukunft	
	1.8.2	Physikalische Grundlagen des Gießens	
	1.8.2.1	Modelle und Physik: vereinfachte Abbilder der Realität	
	1.8.2.2	Die Methoden	
	1.8.3	Prozessbeschreibung	
	1.8.3.1	Die Basis des Verfahrens - Formfüllung und Erstarrung	
	1.8.3.2	Simulation in der Arbeitsvorbereitung – Speisung und Porositäten	
	1.8.3.3	Spannungen und Verzug	
	1.8.3.4	Die Vielfalt von Gusswerkstoffen	
	1.8.4	Anforderungen des Prozesses	
	1.8.4.1	Beispiel Dauerformverfahren	
	1.8.4.2	Kein Gussteil ohne Form - Sandsimulation	376

		•	
	1.8.4.3	Die Prozesskette	377
	1.8.5	Gießtechnische Optimierung	
	1.8.6	Entwicklungs- und Optimierungswerkzeug Simulation	380
	1.8.6.1	Potenziale der Integration in die Prozess-Entwicklungskette	380
	1.8.6.2	Einsparpotenziale durch Simulation	
	1.8.7	Voraussetzungen für erfolgreiche Nutzung	382
	1.8.7.1	Hardware	
	1.8.7.2	Unverzichtbare Voraussetzungen: Daten	
	1.8.7.3	Simulation im gesamten Unternehmen	384
1.9	Produktp	lanung und Kalkulation in der Gießerei	388
	1.9.1	Bedeutung der Arbeits- und Ressourcenplanung im ERP/PPS-System	388
	1.9.2	Gießereitypische Anforderungen an die Produktplanung	
	1.9.3	Angebotskalkulation, Auftragsvorkalkulation	
	1.9.4	Planungssystematik in einem gießereitypischen MES/PPS-System	397
	1.9.5	Rückmeldungen und Nachkalkulation im integrierten System	398
2	Pulvern	netallurgie	399
2.1		ng der Pulvermetallurgie und Einteilung der Werkstoffe	
2.2	Herstellu	ing der Sinterpulver	405
2.3	Eigensch	aften der Sinterpulver	
	2.3.1	Physikalische Eigenschaften	
	2.3.1.1	Spezifische Oberfläche	
	2.3.1.2	Teilchengröße und Teilchengrößenverteilung	
	2.3.1.3	Teilchenform	
	2.3.1.4	Härte	
	2.3.2	Technologische Eigenschaften	409
2.4	Formgeb	ung und Sinterung	410
	2.4.1	Möglichkeiten der Formgebung	410
	2.4.1.1	Schüttsinterung (Gravity Sintering)	410
	2.4.1.2	Axiale Presstechnik	411
	2.4.1.3	Warmpresstechnik (Warm Compaction)	414
	2.4.1.4	Kaltisostatische Presstechnik	
	2.4.1.5	Heißisostatisches Verdichten (Hot isostatic pressing - HIP)	415
	2.4.1.6	Pulvermetallurgisches Spritzgießen (Metal Injection Molding)	
	2.4.1.7	Pulverwalzen	417
	2.4.1.8	Schlickergießen	417
	2.4.2	Verfahren der Sinterung	417
	2.4.2.1	Phänomenologie der Sintertechnik	417
	2.4.2.2	Sinteratmosphären	418
	2.4.2.3	Anlagen für den Sinterprozess	418
	2.4.3	Verfahren unter Anwendung von Druck und Temperatur	
	2.4.3.1	Pulverschmieden	419
	2.4.3.2	Heißisostatisches Pressen	420
	2.4.3.3	Strangpressen	420
	2.4.3.4	Sprühkompaktieren	420
	2.4.3.5	Hochgeschwindigkeitsverdichten	420
	211	Nachhearheitung der Formkörner	420

421 422 423 423
422 423 423
423 423
423
423
424
424
424
425
425
426
427
428
429
434
434
435
436
436
440
440
441
442
442
443
444
444
445
445
445
446
446
449
451
453
453
454
454
454
450
456

1.3	_	der Kunststoffe	
	1.3.1	Thermoplaste	
	1.3.1.1	Grundsätzliche Eigenschaften thermoplastischer Kunststoffe	
	1.3.1.2	Unterteilung nach Morphologie bzw. Ordnungszustand	
	1.3.1.2.1	Amorphe Thermoplaste	
	1.3.1.2.2	Teilkristalline Thermoplaste	
	1.3.1.3	Unterteilung nach Leistungs- bzw. Preisklassen	
	1.3.1.3.1	Standard-Thermoplaste	
	1.3.1.3.2	Technische Thermoplaste	
	1.3.1.3.3	Hochleistungskunststoffe	
	1.3.2	Elastomere und Duroplaste	
	1.3.2.1	Elastomere	
	1.3.2.1.1	Begriffe	
	1.3.2.1.2	Eigenschaften der Elastomere	468
	1.3.2.1.3	Einteilung der Kautschuke	469
	1.3.2.1.4	Aufbau von Elastomermischungen	470
	1.3.2.2	Duroplaste	471
	1.3.3	Copolymere und Polymergemische	472
	1.3.3.1	Strukturen von Copolymeren	472
	1.3.3.2	Kinetik der Copolymerisation	473
	1.3.3.3	Beispiele für Copolymere	473
	1.3.3.3.1	PE/PP-Copolymere	
	1.3.3.3.2	Styrolcopolymere	
	1.3.3.3.3	Flüssigkristalline Kunststoffe	
	1.3.3.3.4	Thermoplastische Elastomere	
	1.3.3.4	Arten von Polymergemischen	
	1.3.3.5	Beispiele für Polymergemische	
	1.3.4	Additive und Zuschlagstoffe	
	1.3.4.1	Zuschlagstoffe	
	1.3.4.1.1	Gleitmittel	
	1.3.4.1.2	Stabilisatoren	
	1.3.4.1.3	Antistatika	
	1.3.4.1.4	Flammschutzmittel	
	1.3.4.1.5	Farbmittel	
	1.3.4.1.6	Weichmacher	
	1.3.4.1.7	Haftvermittler	
	1.3.4.1.8	Treibmittel	
	1.3.4.1.9	Duftstoffe	
	1.3.4.1.10	Nukleierungsmittel	
	1.3.4.1.10	Füll- und Verstärkungsstoffe	
	1.3.4.2.1	Kugelförmige Füllstoffe	
	1.3.4.2.1	Plättchenförmige Füllstoffe	
	1.3.4.2.3	Faserartige Füllstoffe	
		· ·	
1.4	Verarbeitu	ungsrelevante Werkstoffeigenschaften	
	1.4.1	Fließeigenschaften von Kunststoffschmelzen	
	1.4.1.1	Fließverhalten	
	1.4.1.2	Viskoelastische Eigenschaften	483
	1.4.1.3	Orientierungen	484
	1.4.1.4	Messung rheologischer Eigenschaften	484
	1.4.1.4.1	MFR-Messgerät	485
	1.4.1.4.2	Hochdruckkapillarrheometer	485

	1.4.1.4.3	Rotationsrheometer	
	1.4.2	Abkühlung aus der Schmelze und Entstehung von inneren Strukturen	488
	1.4.2.1	Struktur und innere Eigenschaften	488
	1.4.2.2	Das Verformungsverhalten fester Kunststoffe	490
2	Aufberei	tungstechnik	493
2.1	Kunststoff	f-Aufbereitung	495
	2.1.1	Compoundieren	496
	2.1.2	Rezepturbestandteile	496
2.2	Mischen u	ınd Dosieren	497
	2.2.1	Feststoffmischer	498
	2.2.1.1	Schwerkraftmischer	498
	2.2.1.2	Schubmischer	498
	2.2.1.3	Fluidmischer	498
	2.2.2	Dosieraggregate	498
	2.2.2.1	Volumetrische Dosieraggregate	498
	2.2.2.2	Gravimetrische Dosieraggregate	500
2.3	Extruder		502
	2.3.1	Allgemeiner Aufbau	502
	2.3.2	Antriebsmotoren	503
	2.3.2.1	Auswahlkriterien, IP-Schutzklassen	503
	2.3.2.2	Gleichstromantriebe	
	2.3.2.3	Drehstromantriebe	505
	2.3.3	Sicherheitskupplung	
	2.3.4	Getriebe	
	2.3.4.1	Verzahnungen	
	2.3.4.2	Lagerung	
	2.3.4.3	Ölschmieranlage	
	2.3.4.4	Schmierstoffe	
	2.3.4.5	Getriebebauart	
	2.3.4.5.1	Getriebe mit einer Abtriebswelle	
	2.3.4.5.2	Getriebe mit zwei oder mehreren Abtriebswellen	· ·
	2.3.5	Schneckenwellenkupplung	
	2.3.6	Verfahrensteil des Extruders	
	2.3.6.1	Schneckenzylinder und Schneckenwellen	
	2.3.6.1.1	Temperierung	
	2.3.6.1.2	Verschleißverhalten, Werkstoffe	
	2.3.7	Verfahrenszonen	
	2.3.7.1	Einzugs- und Feststoff-Förderzone	
	2.3.7.2	Aufschmelzzone	
	2.3.7.3	Misch- und Homogenisierzone	
	2.3.7.3.1	Dispersives Mischen	
	2.3.7.3.2	Distributives Mischen	
	2.3.7.4	Entgasungszone	
	2.3.7.4.1	Entgasungsmechanismus	
	2.3.7.4.2	Entgasungsdome	
	2.3.7.4.3	Vakuumanlagen	
	2.3.7.4.4	Standard-Entgasung	
	2.3.7.4.5	Flash-Entgasung	

	2.3.7.4.6	Rest-Entgasung	520
	2.3.7.4.7	Entgasen mit Schleppmitteln	521
	2.3.7.5	Austragszone	522
2.4	Austragste	eile	
	2.4.1	Zahnradpumpen	
	2.4.2	Schmelzefilter	
	2.4.3	Granuliervorrichtungen	
	2.4.3.1	Kaltabschlagverfahren	
	2.4.3.1.1	Stranggranulierung	
	2.4.3.1.2	Unterwasserstranggranulierung	
	2.4.3.2	HeiBabschlagverfahren	528
	2.4.3.2.1	Messerwalzengranulierung	528
	2.4.3.2.2	Exzentrische Granulierung	529
	2.4.3.2.3	Zentrische Granulierung	529
2.5	Granulatn	achbehandlung	532
2.6	Extruderb	auarten	
	2.6.1	Einschneckenextruder	
	2.6.1.1	Standardbauform	
	2.6.1.2	Ko-Kneter	
	2.6.2	Dicht kämmende Doppelschneckenextruder	
	2.6.2.1	Gegenläufige Doppelschneckenextruder	
	2.6.2.2	Gleichläufige Doppelschneckenextruder	
	2.6.3	Gegenläufige, tangierende Doppelschneckenmischer	
	2.6.4	Mehrschneckenextruder	
	2.6.4.1	Planetwalzenextruder	
	2.6.4.2	Ringextruder	
	2.6.5	Vergleich der Extrudersysteme	
	2.6.6	Extruderauslegung	544
2.7	Verfahren	sbeispielesbeispiele	
	2.7.1	Polyolefine	
	2.7.2	Technische Kunststoffe	
	2.7.3	Pulverlacke und Toner	546
	2.7.4	Temperatur- und scherempfindliche Produkte	
	2.7.5	Reaktives Aufbereiten	
	2.7.6	Chemische Produkte	
	2.7.7	Lebensmitteltechnik	549
3	Extrusio	n	553
3.1	Einschned	kenextruder	
	3.1.1	Allgemeines	
	3.1.2	Spezifikation der Randbedingungen und Anforderungen des Extruders	
	3.1.3	Prozesse im Plastifizierextruder	
	3.1.3.1	Feststoffförderung	
	3.1.3.2	Aufschmelzen	
	3.1.3.3	Schmelzeförderung	
	3.1.3.4	Mischen/Homogenisieren (Scher- und Mischteile)	
	3.1.3.5	Zusammenfassende Betrachtung (Verläufe über der Schneckenlänge)	
	211	Rauartan von Eytrudern und ihre Retriehskennlinien	567

	3.1.4.1	Glattrohrextruder	
	3.1.4.2	Nutbuchsenextruder	
	3.1.4.3	Entgasungsextruder	
	3.1.4.4	Schmelzeextruder	
	3.1.4.5	Schnelllaufende Extruder	
	3.1.4.6	Baureihen	
	3.1.5	Extrusionsmaschinenbau	
	3.1.5.1	Zylinderbaugruppe	
	3.1.5.2	Schnecke	
	3.1.5.3	Antriebsstrang	
	3.1.5.4	Gestell	574
	3.1.5.5	Sensorik, Steuerung und Regelung	574
	3.1.6	Extrusionssysteme	
	3.1.6.1	Zusammenschaltung mit Filtern und Pumpen	575
	3.1.6.2	Coextruder in Mehrkomponentenanlagen	575
3.2	Schmelzefil	tration	
	3.2.1	Filtrationsgrundlagen	576
	3.2.2	Aufbau des Filtermediums	576
	3.2.3	Filtrationssysteme	578
	3.2.4	Entwicklung der Bolzensiebwechsler	578
	3.2.5	Weitere kontinuierliche Schmelzefilter am Markt	581
	3.2.6	Zahnradpumpe	582
3.3	Verfahrens	echnische Auslegung von Extrusionswerkzeugen	585
	3.3.1	Rheologische Auslegung, Simulation, Grundlagen von Mehrschichtströmungen	
	3.3.2	Werkzeuge mit kreisförmigem Austrittsquerschnitt	
	3.3.3	Werkzeuge mit ebenem Schlitzquerschnitt	
	3.3.3.1	Bauformen von Breitschlitzwerkzeugen	
	3.3.3.2	Herstellung von Mehrschichtverbunden mit Hilfe von Coextrusionswerkzeugen	
	3.3.3.2.1	Mehrkanalwerkzeuge	
	3.3.3.2.2	Adapterwerkzeuge	
	3.3.4	Werkzeuge mit kreisringspaltförmigem Austrittsquerschnitt	
	3.3.4.1	Stegdornhalter	
	3.3.4.2	Pinolenkopf	
	3.3.4.3	Wendelverteiler	
	3.3.4.4	Siebkorbwerkzeug	
	3.3.5	Werkzeuge mit beliebigen Austrittsquerschnitten	
	3.3.6	Temperierung	
	3.3.6.1	Bauformen und Verwendung	
	3.3.6.1.1	Elektrisch beheizte Werkzeuge	
	3.3.6.1.2	Flüssigtemperierte Werkzeuge	
	3.3.7	Mechanische Auslegung	
	3.3.7.1	Mechanische Auslegung eines Breitschlitzverteilers	
	3.3.7.1	Mechanische Auslegung eines Bielischmtzverteilers	
2.4			
3.4		und Anlagentechnik zur Herstellung von Extrusionsprodukten Rohrextrusion	
	3.4.1		
	3.4.1.1	Einleitung	
	3.4.1.2	Eingesetzte Kunststoffe	
	3.4.1.2.1	Polyvinylchlorid (PVC)	
	3.4.1.2.2	Polyolefine	
	3.4.1.2.3	Weitere Rohrwerkstoffe	003

3.4.1.3	Rohrtypen	604
3.4.1.3.1	Einschichtige Rohre	604
3.4.1.3.2	Mehrschichtige Rohre	604
3.4.1.3.3	Faserverstärkte Rohre	605
3.4.1.3.4	Großrohre	605
3.4.1.3.5	Ummantelte Stahlrohre	605
3.4.1.3.6	Bewässerungsrohre	605
3.4.1.4	Herstellverfahren für Rohre	605
3.4.1.4.1	Materialbeschickung	606
3.4.1.4.2	Extruder	606
3.4.1.4.3	Rohrwerkzeuge	607
3.4.1.4.4	Nachfolgeeinheiten	608
3.4.1.5	Ausblick	610
3.4.2	Profilextrusion	610
3.4.2.1	Profile	610
3.4.2.2	Extrusionsprozess und Extrusionsverfahren	611
3.4.2.3	Extrusionswerkzeuge	612
3.4.2.3.1	Extrusionsdüse	612
3.4.2.3.2	Bauarten	612
3.4.2.3.3	Konstruktive Auslegung und Simulation	613
3.4.2.4	Kalibrierwerkzeug	
3.4.2.4.1	Bauarten	614
3.4.2.4.2	Konstruktive Auslegung und Simulation	
3.4.2.5	Post-CoExtrusion	616
3.4.2.6	Composite-Extrusion	
3.4.2.7	Extrusionsanlagen	618
3.4.2.7.1	Vakuumkalibriertisch	618
3.4.2.7.2	Profilraupenabzug	618
3.4.2.7.3	Profilcutter	619
3.4.2.7.4	Zusatzeinrichtungen	619
3.4.3	Folienextrusion	620
3.4.3.1	Gießfolienextrusion	620
3.4.3.1.1	Grundlagen der Gießfolienextrusion	620
3.4.3.1.2	Anlagen- und Verfahrenstechnik zur Herstellung von Gießfolien	620
3.4.3.1.3	Anlagensteuerung und Automation	623
3.4.3.1.4	Eigenschaften, Anwendungen und Einsatzgebiete von Gießfolien	623
3.4.3.2	Glättwerkverfahren zur Herstellung von Flachfolien und Platten	626
3.4.3.2.1	Aufbau einer Folien- oder Platten-Extrusionsanlage mit Glättwerk	626
3.4.3.2.2	Bauformen von Glättwerken	627
3.4.3.2.3	Aufgaben des Glättwerks	627
3.4.3.2.4	Besonderheiten einer Flachfolienanlage	628
3.4.3.2.5	Besonderheiten einer Plattenanlage	629
3.4.3.3	Herstellung kalandrierter Folien	629
3.4.3.4	Blasfolienextrusion	632
3.4.3.4.1	Einleitung	632
3.4.3.4.2	Rohstoffe	
3.4.3.4.3	Anwendungen	
3.4.3.4.4	Extruder	
3.4.3.4.5	Blaskopf	
3.4.3.4.6	Schlauchbildungszone	
34347	Δh711σ	638

3.4.3.4.8	Automation	638
3.4.3.4.9	Sonderbauformen	
3.4.3.5	Extrusion von Schaumfolien und -platten	
3.4.3.5.1	Eigenschaften von Schaumkunststoffen	
3.4.3.5.2	Verfahren zur Herstellung von extrudierten Schäumen	
3.4.3.5.3	Anlagentechnik zur Herstellung physikalisch getriebener Schäume	
3.4.3.5.4	Werkzeugkonzepte bei der Schaumextrusion	
3.4.3.6	Folienrecktechnologie	
3.4.3.6.1	Einleitung	
3.4.3.6.2	Biaxiale Folienreckanlagen	
3.4.3.6.3	Folientypen und Einsatzgebiete	
3.4.3.6.4	Trends für verstreckte Folien	
3.4.3.7	Wicklertechnologie	
	Wickelverfahren	
3.4.3.7.1	Maschinentechnik	
3.4.3.7.2		
3.4.3.7.3	Prozessführung und Wickeldefekte	
3.4.4	Extrusionsblasformen	
3.4.4.1	Anwendungsbereiche für blasgeformte Hohlkörper	
3.4.4.2	Prozessablauf beim Extrusionsblasformen	
3.4.4.3	Kunststoffe für das Extrusionsblasformen	
3.4.4.4	Maschinentechnik	
3.4.4.4.1	Grundsätzlicher Aufbau einer Blasformmaschine	
3.4.4.4.2	Schlauchköpfe	
3.4.4.4.3	Kontinuierliche/diskontinuierliche Extrusion	
3.4.4.4.4	Wanddickensteuerung	
3.4.4.4.5	Schließeinheiten	
3.4.4.4.6	Einzel-/Mehrfach-Kopf Anlagen	
3.4.4.4.7	Ein-/Doppelstationen-Maschinen	
3.4.4.5	Spezielle Verfahrensvarianten	
3.4.4.5.1	Mehrschicht-(Multilayer)/Coextrusionsblasformen	
3.4.4.5.2	3-D-Blasformen	
3.4.4.5.3	Blasformen von faserverstärkten Thermoplasten	
3.4.4.5.4	Blow Fill Seal-Verfahren	
3.4.5	Kautschukextrusion	683
3.4.5.1	Einführung	
3.4.5.2	Bauarten	684
3.4.5.2.1	Prinzipieller Aufbau	684
3.4.5.2.2	Warmfütterextruder	685
3.4.5.2.3	Kaltgummi-Stiftextruder	686
3.4.5.2.4	Kaltgummi-Entgasungsextruder	688
3.4.5.2.5	Zahnradpumpe	689
3.4.5.2.6	Sonderbauarten	689
3.4.5.3	Extrusionsköpfe und -werkzeuge	689
3.4.5.4	Betriebsverhalten bei der Kautschukextrusion	
3.4.5.4.1	Leistungsgrenzen	691
3.4.5.4.2	Einflussgrößen	
3.4.5.5	Extrusionslinien	
3.4.5.5.1	Extrusionslinien zur diskontinuier-lichen Produktherstellung	
3.4.5.5.2	Extrusionslinien zur kontinuier-lichen Produktherstellung	
3.4.5.5.3	Peripherieeinrichtungen	

3.5	•	en der Mess- und Regelungstechnik für Extrusionsanlagen	
	3.5.1	Grundlagen und Herausforderungen	
	3.5.2	Mess- und Automatisierungselemente entlang der Prozesskette	
	3.5.2.1	Materialzufuhr und Dosierung	
	3.5.2.1.1	Materialzufuhr	
	3.5.2.1.2	Gravimetrische Dosierung	
	3.5.2.1.3	Batchdosierung	
	3.5.2.1.4	Volumetrische Dosierung	
	3.5.2.2	Mess- und Regelungsgrößen am Extruder	
	3.5.2.2.1	Extruderzylinder und Extruderschnecke	
	3.5.2.2.2	Siebe	
	3.5.2.2.3	Schmelzepumpe	
	3.5.2.2.4	Flansche, Rohrverbindungen, Feedblock	
	3.5.2.3	Mess- und Regelungsgrößen an der Düse	
	3.5.2.3.1	Temperaturregelung und Druckmessung	
	3.5.2.4	Kühlung, Kalibrierung, Produktentnahme	700
	3.5.3	Messen und Regeln der Qualitätseigenschaften	700
	3.5.3.1	Dickenmessung	700
	3.5.3.2	Dickenregelung in Extrusionsrichtung	701
	3.5.3.3	Dickenregelung quer zur Extrusionsrichtung (Dickenverteilung)	701
	3.5.3.3.1	Flachfolie	701
	3.5.3.3.2	Blasfolie	702
	3.5.3.3.3	Rohre, Kabelummantelung, Profilextrusion	702
	3.5.3.3.4	Blasformdüse	702
	3.5.3.4	Weitere Qualitätsmerkmale	702
	3.5.4	Aufbau eines Automatisierungssystems	703
	3.5.5	Entwicklungstendenzen	703
4	Spritzgio	eßen	705
4.1	Wirtschaftliche Bedeutung		
4.2	Dor Sprits	zgießzyklus	711
7.2	4.2.1	Verfahrensablauf	
	4.2.2	Dosierphase	
	4.2.3	Einspritzphase	
	4.2.4	Nachdruckphase	
	4.2.5	Kühlphase	
4.3	Produktentwicklung beim Spritzgießen		<b>71</b> 7
	4.3.1	Erstellen der Anforderungsliste	
	4.3.2	Machbarkeitsstudie	
	4.3.3	Erstellen des Projektplans	
	4.3.4	Produktgestaltung/Aufgaben der Entwicklungsteams	
	4.3.5	Werkstoffauswahl	
	4.3.6	Konstruktion/Rapid Prototyping	
	4.3.6.1	Mechanische Auslegung/Dimensionierung	
	4.3.6.2	Rheologische Auslegung	
	4.3.7	Werkzeugauslegung	
	1.0.7	Emphina	722

4.4	Maschiner	ntechnik	724
	4.4.1	Einführung	
	4.4.2	Plastifizier- und Einspritzeinheit.	
	4.4.2.1	Trichter	
	4.4.2.2	Schneckensysteme	
	4.4.2.3	Rückstromsperre (RSP)	
	4.4.2.4	Maschinendüse	
	4.4.2.5	Zylinderbeheizung	
	4.4.2.6	Schneckenantrieb	
	4.4.2.6.1	Rotatorischer Schneckenantrieb	
	4.4.2.6.2	Translatorischer Schneckenantrieb.	
	4.4.3	Antriebssysteme von Spritzgießmaschinen	
	4.4.4	Schließeinheiten	
	4.4.4.1	Schließeinheiten mit mechanischer Zuhaltung.	
	4.4.4.2	Schließeinheiten mit hydraulischer Zuhaltung	
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.5		werkzeugtechnik	
	4.5.1	Aufgaben des Spritzgießwerkzeugs	
	4.5.2	Funktionskomplexe von Spritzgießwerkzeugen	
	4.5.2.1	Angusssystem	
	4.5.2.2	Kavität zur Ausformung der Schmelze	
	4.5.2.3	Temperiersystem	
	4.5.2.4	Entformungssystem	761
	4.5.2.5	Nebenfunktionen: Führung und Zentrierung, Maschinen- und Kraftaufnahme,	
		Bewegungsübertragung	
	4.5.3	Einteilung und Klassifikation von Spritzgießwerkzeugen	
	4.5.3.1	Unterscheidung nach Anzahl der Trennebenen	766
	4.5.3.2	Unterscheidung nach Art der Entformung	
	4.5.3.3	Unterscheidung nach Art der Angusstemperierung	767
	4.5.3.4	Unterscheidung nach Art der Kraftaufnahme	
	4.5.4	Integrierte Bauteil- und Werkzeugkalkulation	768
	4.5.4.1	Einflussfaktoren, Stellgrößen für die Bauteilkosten	769
	4.5.4.2	Einflussfaktoren, Stellgrößen für die Werkzeugkosten	770
	4.5.4.3	Kalkulationsverfahren für die Ermittlung von Werkzeugkosten	770
	4.5.4.3.1	Empirische Verfahren	771
	4.5.4.3.2	Das Prinzip der Kostenfunktion	771
	4.5.4.3.3	Das Prinzip der Kostenähnlichkeit	772
	4.5.4.3.4	Ressourcenorientierte Prozesskosten-Rechnung	772
	4.5.4.3.5	Unterstützung der Werkzeugkalkulation durch spezialisierte Software	772
	4.5.5	Sonderwerkzeuge	773
	4.5.5.1	Mehrkavitätenwerkzeuge	773
	4.5.5.2	Familienwerkzeuge	774
	4.5.5.3	Etagenwerkzeuge	774
	4.5.5.4	Etagenwendetechnik	776
	4.5.5.5	Tandemwerkzeuge	
4.6	Prozessio	rlauf der Formteilbildung beim Spritzgießen	770
1.0	4.6.1	Prozessphasen	
	4.6.1.1	Einspritzphase	
	4.6.1.2	Umschaltphase	
	7.0.1.2	Q111501141tp11450	

	4.6.1.3	Nachdruckphase	782
	4.6.1.4	Abkühlphase	
	4.6.2	Zusammenhang zwischen Verarbeitung und der Struktur-Eigenschaftsbeziehung	786
	4.6.2.1	Orientierungen	
	4.6.2.2	Schwindung und Verzug	790
	4.6.2.3	Kristallisation	794
	4.6.2.4	Eigenspannungen	797
	4.6.2.5	Weitere Prozesseinflüsse auf die inneren Eigenschaften	799
	4.6.2.6	Fazit	799
	4.6.3	Prozessüberwachung beim Spritzgießen	800
	4.6.3.1	SPC	800
	4.6.3.2	Prozessüberwachung mit Maschinenkennzahlen	800
	4.6.3.3	Prozessüberwachung mit Sensoren im Werkzeug	800
	4.6.3.4	Qualitätsüberwachung mit Prozessmodellen	
	4.6.3.5	Prozesssteuerung und -regelung mit Sensoren im Werkzeug	803
	4.6.4	Typische Fehler beim Spritzgießen - Ursachen und Strategien zur Beseitigung	803
	4.6.4.1	Einführung	
	4.6.4.2	Grundlagen	
	4.6.4.3	Vorgehensweise zur Fehler-identifizierung und Fehlerdiagnose	
4.7	Automati	on in der Spritzgießverarbeitung	811
	4.7.1	Einführung	811
	4.7.2	Produkt- und Werkzeuggestaltung	811
	4.7.2.1	Produktgestaltung	811
	4.7.2.2	Werkzeuggestaltung	811
	4.7.2.3	Werkzeugwechsel	812
	4.7.3	Handling	813
	4.7.3.1	Roboterauswahl	813
	4.7.3.2	Freiheitsgrad und Arbeitsraum	813
	4.7.3.3	Antriebe	813
	4.7.3.4	Roboterarten	813
	4.7.3.5	Greifer	815
	4.7.4	Effiziente Fertigungszellen	816
	4.7.5	Vorbearbeitung	817
	4.7.6	Nachbearbeitung	817
	4.7.7	Prüftechnik	818
	4.7.8	Verpacken und Transportieren	819
	4.7.9	Interaktion	
	4.7.9.1	Ergonomie	
	4.7.9.2	Schnittstellen nach Euromap	
	4.7.9.3	Steuerung	
	4.7.10	Entscheidungshilfen zur Auswahl der optimalen Automation	
	4.7.11	Anwendungsbeispiele	
4.8	Sonderve	erfahren des Spritzgießens	824
	4.8.1	Mehrkomponenten-Spritzgießen	824
	4.8.1.1	Additionsverfahren	824
	4.8.1.2	Serielle Verfahren	825
	4.8.1.3	Simultane Verfahren	827
	4.8.1.4	Sequenzverfahren	829
	4.8.1.5	Sandwich-Spritzgießen	

4.8.2	Fluidinjektionstechnik	833
4.8.2.1	Gasinjektionstechnik	
4.8.2.2	Wasserinjektionstechnik	837
4.8.2.3	Gasaußendrucktechnik	838
4.8.3	Schaumspritzgießen	840
4.8.3.1	Einteilung verschiedener Schaumtypen	
4.8.3.2	Eigenschaften von Schäumen	
4.8.3.3	Treibmittelarten	
4.8.3.4	Mechanismen der Schaumbildung	842
4.8.3.5	Verfahren zum Schaumspritzgießen	842
4.8.3.6	Schäumverfahren zum Erzeugen guter Oberflächen	844
4.8.4	Mikrospritzgießen	847
4.8.4.1	Werkzeugtechnik	847
4.8.4.2	Fertigungsverfahren für mikrostrukturierte Kavitäten	849
4.8.4.3	Maschinentechnik	849
4.8.5	Hinterspritztechnik	852
4.8.5.1	Übersicht über die Verfahren	854
4.8.5.2	Maschinentechnik für das Hinterspritzen	857
4.8.5.3	Werkzeugtechnik für die Hinterspritztechnik	857
4.8.5.4	Automatisierung der Hinterspritztechnik	858
4.8.6	Spritzprägen	859
4.8.6.1	Einführung	859
4.8.6.2	Schließprägen	861
4.8.6.3	Schließprägen mit Masseausdrücken	861
4.8.6.4	Expansionsprägen (Atmungsprägen)	861
4.8.6.5	Zweistufiges Expansionsprägen	861
4.8.6.6	Keil-Prägen	862
4.8.6.7	Spritzprägeprozess - Besonderheiten im pvT-Diagramm	862
4.8.7	Transfer Moulding (Spritzpressen)	864
4.8.8	Injection Transfer Moulding	
4.8.8.1	Injection Transfer Moulding in der Elastomerverarbeitung	
4.8.8.2	Injection Transfer Moulding in der Thermoplastverarbeitung	870
4.8.9	Schmelzkerntechnik	872
4.8.9.1	Einleitung	872
4.8.9.2	Verarbeitungsverfahren mit "verlorenen Kernen"	872
4.8.9.3	Verfahrensbeschreibung	873
4.8.10	Insert-/Outserttechnik	
4.8.10.1	Inserttechnik	
4.8.10.2	Outsertechnik	879
4.8.11	Hybridtechnik	
4.8.11.1	Funktionsprinzip	883
4.8.11.2	Materialauswahl	883
4.8.11.3	Konstruktion	
4.8.11.4	Fertigungsprozess	
4.8.11.5	Anwendungen	
4.8.12	Pulverspritzgießen	
4.8.12.1	Vorteile und Anwendungsgebiete des Pulverspritzgießens	
4.8.12.2	Das Pulverspritzgießverfahren	
4.8.12.3	Optimierung der Bauteilgeometrie für den Pulverspritzguss	
4.8.12.4	Toleranzen vom PIM-Bauteilen	888888

5	Rotation	nsformen	891
5.1	Einführur	ng	893
5.2	Grundlag	en	893
5.3	Werkstoff	e für das Rotationsformen	894
5.4	Maschine	ntechnik	894
5.5	Werkzeno	ge und Bauteilauslegung	896
J.J	5.5.1	Werkzeuge	
	5.5.2	Bauteilauslegung	
	5.5.3	Verfahrensvarianten	
5.6	Wirtschaf	ftlichkeit und Vergleich mit anderen Verfahren	898
6	Pressen	l	899
6.1	Pressen v	on Elastomeren	901
J.1	6.1.1	Die Presse	
	6.1.2	Die Werkzeuge	
	6.1.3	Verfahrensablauf	
	6.1.4	Vor- und Nachteile des Pressverfahrens	
6.2	Pressen von faserverstärkten Kunststoffen		903
	6.2.1	Maschinen- und Werkzeugtechnik	903
	6.2.2	Fließpressen von SMC	
	6.2.3	Fließpressen von thermoplastischen Werkstoffen	
7	Herstell	lung von Formteilen aus PUR	909
7.1	Werkstof	f nach Maß durch Chemie und Verarbeitung	911
7.2	Grundlag	en der PUR-Verfahrenstechnik	911
	7.2.1	Verfahren zur Dosierung und Vermischung von PUR-Rohstoffen	912
	7.2.2	Nukleierung und Treibmittel	916
7.3	Anlagent	echnik RIM und Reaktionsgießen	
	7.3.1	Formgebungswerkzeug	918
	7.3.2	Transporteinrichtungen	918
7.4	Anwendungstechniken		920
	7.4.1	Gießen von PUR-Formteilen	920
	7.4.1.1	Gießen von PUR-Elastomeren	920
	7.4.1.2	Gießen von massiven oder geschäumten Formteilen	
	7.4.2	RIM-Technik als Sonderform des Reaktionsgießens	
	7.4.2.1	Verarbeitungstechnik	
	7.4.2.2	RIM-Werkstoffe	
	7.4.2.3	RRIM: Herstellung verstärkter RIM-Formteile	
	7.4.2.4	Typische Anwendungen	
	7.4.3	Herstellung langfaser-verstärkter PUR-Bauteile	
	7.4.3.1.	Structural Reaction Injection Moulding (S-RIM) Verfahren	
	7.4.3.2	S-RIM-Sandwichbauteile	
	7.4.3.3	Faserverstärkte Bauteile hergestellt im Sprühverfahren	
	7.4.4	Herstellung von PUR-Kühlmöbeln	924