

# Inhaltsverzeichnis

<b>Motzke</b> , Tatsachenfeststellung und -bewertung durch den Sachverständigen – Auswirkungen der Zivilprozessrechtsreform in 1. und 2. Instanz .....	1
Weidhaas. Außergerichtliche Streitschlichtung durch den Sachverständigen .....	9
<b>Bleutge</b> , Die Novellierung des ZSEG durch das JVEG – Das neue Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) .....	15
<b>Staudt</b> , Das neue JVEG aus der Sicht des BVS .....	26
<b>Schubert</b> , Neue Erkenntnisse zu Rissbildungen in tragendem Mauerwerk .....	29
<b>Klaas</b> , Fugen und Risse in Verblendschalen und Bekleidungen .....	38
<b>Cziesielski/Schrepfer/Fechner</b> , Beurteilung von Rissen im Putz von Wärmedämmverbundsystemen aus technischer Sicht .....	50
<b>Wiegink/Schießl</b> , Verformungsverhalten und Rissbildungen bei Calciumsulfat-Estrichen .....	62
<b>Rapp/Sudhoff</b> , Fugen bei Parkettböden und anderen Holzbelägen .....	87
<b>PRO + KONTRA – Das aktuelle Thema</b>	
Wassertransport durch <b>Bauteile</b> aus Beton mit hohem <b>Wassereindringwiderstand</b> .....	94
<b>Beddoe/Schießl</b> , 1. Beitrag: Wassertransport in WU-Beton – kein Problem! Untersuchungsergebnisse .....	94
<b>Fechner</b> , 2. Beitrag: WU-Beton bei hochwertiger Nutzung: mit Belüftung sicherer! .....	100
<b>Oswald</b> , 3. Beitrag: Praktische Erfahrungen bei hochwertig genutzten Räumen in WU-Betonbauwerken – Anmerkungen zur neuen WU-Richtlinie des DAfStb .....	103
Ihle. Risse im Betonwerkstein .....	119
<b>Ranke</b> , Standards für die Bauzustandsdokumentation vor Beginn von Baumaßnahmen ..	126
Podiumsdiskussionen .....	139
Verzeichnis der Aussteller .....	155
<b>Register 1975 – 2004</b> .....	157
Stichwortverzeichnis .....	180