

Anja Diekamp Peter W. Mirwald Thomas Bidner	Historische Putze und Mörtel in Nord- und Südtirol – Zusammensetzung und Restaurierung	7
Dag Metzger	Die Frauenkirche Esslingen – Restaurierungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert	17
Ellen Kindl Constantin Baki	Frauenkirche Esslingen – Beispiele der Erhaltungs- und Erneuerungsarbeiten der laufenden Außenerneuerung	29
Christoph Franzen Thomas Löther Jeannine Meinhardt-Degen Stefan Weise	Berührungslose Hohlstellendetektion an Wandmalereien	43
Hanaa Y. Ghorab Ingy K. Waked	Analysis of Some Monuments of the Islamic Era in Cairo (7th-19th centuries): Basic Investigations for the Restoration Plans	51
Wolfgang Mayer	Steinkonservierung in Ägypten – eine unendliche Geschichte	65

Daniel Dörr Erhard Winklmann Peter Horcher	Walhalla in Donaustauf: Instandsetzung eines Nationaldenkmals unter besonderer Berücksichtigung der statischen Sicherung und der Natursteinsanierung	75
Ralph Egermann	Statische Sicherung von Bachkatzenmauerwerk – eine Herausforderung für Restauratoren, Planer und Ausführende	99
Johanna Quatmann	Bemerkungen zu Außenfarbigkeit am Freiburger Münster	113
Frank Eger	Steinkonservierung an der mittelalterlichen Kreuzigungsgruppe von Schloss Eberstein	133
Markus Krüger Christian U. Große Jürgen Frick	Intelligente Bauwerksüberwachung von historischen Bauwerken	145
	Autorenverzeichnis	151