

# INHALT

<b>Grußwort</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>Vorwort des Herausgebers</b> . . . . .	<b>13</b>
<b>Vorbemerkungen des Autors</b> . . . . .	<b>15</b>
<b>Zur Systematik</b> . . . . .	<b>17</b>
Überblick zum Stand der Forschung . . . . .	19
Zu den historischen Baubeschreibungen . . . . .	21
Zusammenfassung der Bau- und Klostergeschichte . . . . .	23
Übersicht und Lage . . . . .	33
Baumaterialien, Bearbeitung und Konstruktion . . . . .	36
Holz . . . . .	36
Zur Herkunft der Hölzer . . . . .	36
Die Typologie der Konventsdochwerke der Fabri-Zeit . . . . .	37
Holzarten . . . . .	42
Bearbeitung . . . . .	43
Natursteinmauerwerk . . . . .	45
Ziegel . . . . .	46
Ziegelmauerwerk . . . . .	46
Der Blaubeurer Lilienfries . . . . .	47
Die Blaubeurer Großziegel . . . . .	49
<b>Kreuzgang</b> . . . . .	<b>54</b>
Bestand – Übersicht . . . . .	54
Eckdaten zur Baugeschichte . . . . .	55
Datierende Inschriften . . . . .	55
Auswahl an Wappen . . . . .	56
Übersicht zur Baugeschichte . . . . .	56
Die hochmittelalterlichen Anfänge . . . . .	56
Modifikationen des Kreuzgangs vor 1480 . . . . .	59
Die Neugestaltung des Kreuzgangs ab 1478 . . . . .	60
Portalprofile im Umfeld des Kreuzgangs . . . . .	65
<b>Klosterkirche mit Anbauten</b> . . . . .	<b>67</b>
Bestand . . . . .	67
Übersicht und Anlage . . . . .	67
Chorbau . . . . .	68
Vierungsturm . . . . .	71
Südquerhauskapelle (Petrikapelle) . . . . .	73
Nordquerhauskapelle (Urbankapelle) . . . . .	74
Hauptschiff . . . . .	75
Portalvorbau . . . . .	79
Kreuzgangnordflügel . . . . .	79
Sakristeibau . . . . .	81
Eckdaten zur Baugeschichte . . . . .	81
Datierende Inschriften . . . . .	81
Überlieferte, nicht mehr vorhandene Inschriften . . . . .	82
Auswahl an weiteren Meisterzeichen, Wappen und Namensinschriften . . . . .	82
Dendrochronologische Datierungen . . . . .	82
Sonstige datierende Überlieferungen zur Baugeschichte . . . . .	82
Übersicht zur Baugeschichte . . . . .	82
Der Vorgängerbau: die romanische Klosterkirche und die hochmittelalterlichen Abteibauten im Norden des Konventsgevierts nach Befunden . . . . .	82

Die hochmittelalterliche Klosterkirche auf einem verlorenen Gemälde im Kreuzgang . . . . .	85
Arbeiten unter Abt Ulrich Kundig . . . . .	86
Die Errichtung des Abteinordflügels 1477–80 unter Heinrich Fabri . . . . .	88
Die Fortführung des Chorbaus . . . . .	88
Die Umplanung und Errichtung des Turms und der Querhauskapellen . . . . .	89
Die Errichtung des Hauptschiffs und der Abschluss der Arbeiten . . . . .	91
Die Baumeister Heinrich Fabris . . . . .	91
Befunde zum Sakristeibau, zum Kreuzgangnordflügel und zum westlichen	
Verbindungstrakt zum Westbau . . . . .	92
Kreuzgangnordflügel . . . . .	92
Verbindungstrakt über den Kreuzgangwestjochen . . . . .	97
Sakristeiraum im Erdgeschoss . . . . .	97
Trennmauer zwischen Sakristeibau und Südquerhauskapelle . . . . .	101
Erstes Obergeschoss . . . . .	102
Zweites Obergeschoss . . . . .	105
Dachwerk . . . . .	111
Befunde zum Chorbau . . . . .	112
Zur Bauabfolge am Chorbau . . . . .	112
Zur Ausgestaltung des Chorbaus . . . . .	118
Fenster . . . . .	119
Bauornamentik und Bauskulptur . . . . .	119
Ausstattung . . . . .	121
Nachmittelalterliche Umbauten und Instandsetzungen . . . . .	124
Benediktuskapelle am Chorschluss . . . . .	128
Zum Stiftergedenken in Kloster und Chorbau . . . . .	129
Befunde zur Querhausanlage . . . . .	130
Der Umbau des Konventsordflügels zur Südquerhauskapelle (Petrikapelle und Abtsoratorium) . . . . .	130
Der Neubau der Nordquerhauskapelle (Urban- bzw. Clemenskapelle) . . . . .	132
Unregelmäßigkeiten an den beiden Querhauskapellen . . . . .	133
Nischen in den Stirnseiten der beiden Querhauskapellen . . . . .	135
Dachwerke . . . . .	135
Nachmittelalterliche Umbaugeschichte der Südquerhauskapelle . . . . .	138
Befunde zum Turm . . . . .	139
Zum Bauablauf am Turm . . . . .	139
Unterbau bis zur der Trauflinie der Kirche . . . . .	141
Oberer Turmschaft . . . . .	145
Zu den Glockenstühlen . . . . .	154
Befunde zum Hauptschiff . . . . .	156
Bauliche Unregelmäßigkeiten in der Anlage . . . . .	156
Zur Bautypologie der Wandpfeilerkirche . . . . .	158
Zur ehemaligen Ausstattung . . . . .	158
Bautechnische Befunde an den Maßwerkfenstern . . . . .	161
Baugerüste . . . . .	162
Glockenloch . . . . .	163
Dachwerk . . . . .	164
Historische Reparaturen im Dachwerk . . . . .	165
Nutzungs- und Veränderungsgeschichte . . . . .	166
Portalvorbau . . . . .	166
Bautypologie und Kontext . . . . .	169
Querhausgiebel und Westgiebel der Klosterkirche . . . . .	171
Nordgiebel . . . . .	173
Übersicht und Giebelgeometrie . . . . .	173
Geometrische Unregelmäßigkeiten . . . . .	173
Historische Beschreibungen . . . . .	174
Skulpturen . . . . .	175
Bauornamentik . . . . .	176
Freskale Gestaltung und Ritzzeichnungen . . . . .	179
Südgiebel . . . . .	180
Übersicht und Giebelgeometrie . . . . .	180
Geometrische Unregelmäßigkeiten . . . . .	180
Historische Beschreibungen . . . . .	181

Skulpturen . . . . .	182
Bauornamentik . . . . .	184
Freskale Gestaltung und Ritzungen . . . . .	186
Zum Aufbau der Querhausgiebel . . . . .	186
Zum Kontext der Querhausgiebel . . . . .	187
Fresken und Ornament . . . . .	187
Zur Autorschaft der Skulpturen . . . . .	190
Zum Skulpturenprogramm am Nordgiebel . . . . .	191
Zum Skulpturenprogramm am Südgiefel . . . . .	192
Westgiebel . . . . .	192
Aufbau und Architektur . . . . .	192
Gestaltung: Putz- und Farbfassungen und Architektur . . . . .	194
<b>Dormentbau . . . . .</b>	<b>197</b>
Bestand . . . . .	197
Traufbau . . . . .	197
Dachwerke . . . . .	199
Eckdaten zur Baugeschichte . . . . .	205
Dendrochronologische Datierungen . . . . .	205
Auswahl an Meisterzeichen, Wappen und Inschriften . . . . .	205
Archivalische Überlieferungen . . . . .	205
Übersicht zur Baugeschichte . . . . .	205
Befunde im Erdgeschoss . . . . .	207
Grablege und Nekrolog im Kreuzgang . . . . .	207
Margarethenkapelle . . . . .	208
Bauzeitliche Nutzung des Längsbau . . . . .	210
Bauzeitliche Nutzung des Querbaus . . . . .	211
Bauzeitliche Raumgliederung . . . . .	212
Details zur Baukonstruktion – Fachwerkgerüst Erdgeschoss . . . . .	214
Details zur Baukonstruktion – Geschossdecke Erdgeschoss/Obergeschoss . . . . .	217
Details zur Baukonstruktion – Balkenlage im Bereich der Dormentvierung . . . . .	219
Spätere Umbauten im Erdgeschoss . . . . .	220
Befunde im Obergeschoss . . . . .	224
Anlage und Gefügestruktur . . . . .	224
Anschluss an den Sakristeibau . . . . .	229
Deckenkonstruktionen über dem Obergeschoss . . . . .	229
Holzbalkendecken über dem ersten Obergeschoss . . . . .	229
Konstruktiver Aufbau der Holztonne . . . . .	231
Schematische Rekonstruktion des Bauablaufs der Holztonne . . . . .	237
Konstruktionsgeschichtliche Einordnung des Holztonnengewölbes . . . . .	239
Spätere Umbauten im Obergeschoss . . . . .	242
Befunde zum Dachwerk . . . . .	245
Zur Baufolge des Dachwerks . . . . .	245
Analyse der Abbundzeichen . . . . .	245
Dendrochronologische Beprobung . . . . .	253
Sonstige Befunde im Dachwerk . . . . .	253
Befunde am Zwischendach zum Ephorat . . . . .	256
Anmerkungen zu den Schadensursachen im Dormentbau . . . . .	258
Schäden und Verformungen im Obergeschoss und im Dachwerk – Schadensbilder bis 2012 . . . . .	258
Schadensmechanismus in den Zwischengespärren . . . . .	258
Schadensmechanismus in den Bindergespärren . . . . .	260
Einfluss von Schäden an den Dachfußpunkten . . . . .	261
Einfluss von Umbauten im Obergeschoss und im Erdgeschoss . . . . .	261
Schadensmechanismus an den Flurwänden des Erdgeschosses . . . . .	262
Schadensmechanismus an der Dormentvierung . . . . .	264
Befunde an den Außenmauern . . . . .	265
Befunde zu den Giebeln . . . . .	265
Ostgiebel . . . . .	265
Nordgiebel . . . . .	266
Südgiefel . . . . .	269
Zur Dachdeckung . . . . .	271
Befunde zu den Außenfassaden . . . . .	271
Kreuzhofseite . . . . .	271
Südseite . . . . .	272

Nord- und Ostseite . . . . .	273
Zur Typologie des Zellendorments . . . . .	274
<b>Kapitelkapellenbau . . . . .</b>	<b>276</b>
Bestand: Übersicht . . . . .	276
Eckdaten zur Baugeschichte . . . . .	278
Datierende Inschriften . . . . .	278
Auswahl an Meisterzeichen, Wappen und Namensinschriften . . . . .	278
Dendrochronologische Datierungen . . . . .	278
Übersicht zur Baugeschichte . . . . .	278
Zur Funktion des Baus . . . . .	279
Zur Bauform der romanischen Kapelle . . . . .	282
Befunde zum spätgotischen Umbau im Erdgeschoss . . . . .	283
Befunde zum Obergeschoss . . . . .	286
Nutzung . . . . .	286
Detailbefunde und Quellen . . . . .	287
Befunde im Dachwerk . . . . .	290
Baudetails . . . . .	290
Auswertung der Abbundzeichen . . . . .	291
Glockentürmchen . . . . .	292
Bauzeitliche Traufausbildung . . . . .	294
Umbau um 1830 . . . . .	295
Befunde zu den Außenmauern . . . . .	296
Zur Typologie und Wirkung . . . . .	297
<b>Ephoratsbau (Refektoriumsflügel) . . . . .</b>	<b>299</b>
Bestand . . . . .	299
Eckdaten zur Baugeschichte . . . . .	302
Datierende Inschriften . . . . .	302
Auswahl an Meisterzeichen, Wappen und Namensinschriften . . . . .	302
Dendrochronologische Datierungen . . . . .	302
Sonstige Überlieferungen zur Baugeschichte . . . . .	302
Übersicht zur Baugeschichte . . . . .	302
Zur Funktion der Räume . . . . .	305
Detailbefunde zu den Bauteilen . . . . .	306
Kreuzgangsüdflügel . . . . .	306
Zur Geschossteilung des Ephoratsbaus . . . . .	307
Refektorium . . . . .	309
Räume im Obergeschoss . . . . .	313
Südfassade . . . . .	314
Dachwerk . . . . .	319
Die Dachwerke der Erkertürmchen . . . . .	321
Zur Typologie . . . . .	322
<b>Brunnenkapelle . . . . .</b>	<b>324</b>
Bestand . . . . .	324
Eckdaten zur Baugeschichte . . . . .	324
Datierende Inschriften . . . . .	324
Auswahl an Meisterzeichen, Wappen und Namensinschriften . . . . .	324
Dendrochronologische Datierungen . . . . .	324
Übersicht zur Baugeschichte . . . . .	325
Baudetails und Befunde . . . . .	325
Erdgeschoss . . . . .	325
Obergeschoss . . . . .	328
Dachraum . . . . .	329
Rezeption . . . . .	332
<b>Westflügel . . . . .</b>	<b>334</b>
Bestand . . . . .	334
Eckdaten zur Baugeschichte . . . . .	336
Datierende Inschriften . . . . .	336
Auswahl an Meisterzeichen, Wappen und Namensinschriften . . . . .	337
Dendrochronologische Datierungen . . . . .	337
Verlorene, überlieferte datierende Inschriften . . . . .	337
Übersicht zur Baugeschichte . . . . .	337

Detailbefunde . . . . .	339
Fassaden und Baukörper – Befunde zum Bestand vor 1520 . . . . .	339
Fassaden und Baukörper – Befunde zum Bestand zwischen 1520 und 1887 . . . . .	340
Kreuzhofseite . . . . .	340
Westseite . . . . .	340
Nordseite . . . . .	341
Südseite . . . . .	341
Befunde im Kreuzganggeschoss . . . . .	342
Kreuzganggeschoss – Raum Nord . . . . .	342
Kreuzganggeschoss – Raumkompartimente Süd . . . . .	342
Südlicher Gewölbekeller. . . . .	342
Brunnenraum. . . . .	343
Nordöstliche Gewölbekammer . . . . .	344
Kammer unter der Treppe . . . . .	345
Kreuzgang. . . . .	346
Erdgeschoss – nördlicher Gebäudeabschnitt . . . . .	348
Erdgeschoss – südlicher Gebäudeabschnitt . . . . .	349
Geschossteilung . . . . .	349
Funktion. . . . .	349
Zur Erschließung . . . . .	350
Fensteröffnung in der Südwestecke . . . . .	351
Raumteilungen . . . . .	351
Fensteröffnung an der Westseite . . . . .	352
Ehemaliger Abgang in den Kreuzgang . . . . .	352
Erstes Obergeschoss . . . . .	353
Historischer Zuschnitt bis zum Abbruch 1887/88 . . . . .	353
Der Neubau von 1888 . . . . .	357
Zweites Obergeschoss . . . . .	357
Dachwerk . . . . .	358
<b>Die Klosterbauten außerhalb der Klausur . . . . .</b>	<b>359</b>
Klostermauer . . . . .	360
Bandhaus . . . . .	367
Torgebäude . . . . .	371
Remise . . . . .	372
Ehemaliges Forstamt, ehemaliger Klostergasthof . . . . .	373
Ehemalige Klostervogtei . . . . .	376
Das Amtsgerichtshaus, vormals Langer Stadel . . . . .	376
Professorenhaus, vormals Stallgebäude, mit Verbindungsgang zum Dorment . . . . .	380
Badhaus . . . . .	382
Klostermühle und Mühlbezirk östlich der Ach . . . . .	386
Anmerkungen zur Wasserführung . . . . .	389
Klosterbrunnen . . . . .	389
Die Gebäude des Klosterhofs – Resümee . . . . .	390
<b>Resümee . . . . .</b>	<b>392</b>
<b>Anhang . . . . .</b>	<b>395</b>
Zusammenstellung der dendrochronologischen Beprobungen	
(Laborauswertung Gschwind 2012/15) . . . . .	395
Bibliografie . . . . .	405
Publikationen . . . . .	405
Berichte/Typoskripte . . . . .	407
Unpublizierte historische Klosterbeschreibungen . . . . .	407
Bildnachweis . . . . .	408
Kloster Blaubeuren – Bauaufnahme . . . . .	409
Projektverantwortliche/Planverfasser . . . . .	409
Mitarbeit . . . . .	409
Kampagnen . . . . .	409
Pläne . . . . .	411