

Albert Kieferle	Lusthausruine Stuttgart: Grenzen der Konservierung von Ruinen	7
Holger Probst	Aktuelle Naturstein- und Steinkonservierungsarbeiten im Kloster Maulbronn	19
Stefan Schädel	Die Sanierung von Nordturm und Mittelbau	33
Hermann Zettler	der Basilika Weingarten	
Walter Kreisl		
Daniele Coiro		
Gabriele Grassegger		
Till Läpple		
Friedrich Grüner	Das Baldachingrab des Grafen Ludwig III von Löwenstein	43
Frank Eger	aus Alabaster in Wertheim – Problemlösungen zur Restaurierung der Grabanlage	
Wolfgang Werner	Heimischer Naturwerkstein für heimische Bauwerke	67
Andreas Hasenstab	Zerstörungsfreie Prüfung von Naturstein – Möglichkeiten und Grenzen	79
Sarah Hutt	Tragvermögen von Sandstein –	89
Gerhard Eisele	Messung mittels Ultraschalltransmission?	
Martin Krause		
Christoph Herm	Anwendung der Feuchtekennwerte zur Beurteilung von Natursteinoberflächen	99
Georg Hilbert	Hydrophobie an Natursteinoberflächen – Fluch oder Segen?	109
Axel Dominik	Notsicherung des nördlichen Natursteinportals des Kaiser-	117
Sabine Koch	Wilhelm-Tunnels in Cochem unter laufendem Bahnverkehr	
Martin Ehlers	Ein Bilderbuch der Geschichte und Geographie: Steinabbau in Maulbronn	125
	Autorenverzeichnis	134