

Inhalt

Einführung	11
1 Oberflächen außen – Fassade und Dach	25
Mauerarbeiten	
1.1 Verblendmauerwerk mit Farbunterschieden in den Fugen	26
1.2 Verblendmauerwerk mit Unregelmäßigkeiten im Fugenbild	28
1.3 Verblendmauerwerk mit Abplatzungen	30
Zimmerarbeiten	
1.4 Holzbauteile mit Verschmutzungen durch Putzreste	32
1.5 Holzbauteile mit Rissen	34
Putzarbeiten	
1.6 Außenputz mit Ablaufspuren (1)	36
1.7 Außenputz mit Ablaufspuren (2)	38
1.8 Außenputz mit Strukturabweichungen (1)	40
1.9 Außenputz mit Strukturabweichungen (2)	42
1.10 Außenputz mit Strukturabweichungen (3)	44
1.11 Außenputz mit nachbesserungsbedingten Strukturabweichungen	46
1.12 Außenputz mit Unebenheiten im Streiflicht	48
1.13 Außenputz mit sichtbaren Übergängen	50
1.14 Außenputz mit Rissen beim Anschluss an Balkonplatten	52
1.15 Außenputz mit Rissen beim Anschluss an Holzbauteile	54
1.16 Außenputz mit Rissen beim Putzanschluss an das Fenster	56
1.17 Außenputz mit Unregelmäßigkeiten beim Anschluss an Holzbauteile	58
1.18 Außenputz mit Fehlstellen an Rohrdurchführungen	60
Metallarbeiten	
1.19 Metall-Fassadenbekleidung mit Verformungen	62
Betoninstandsetzungsarbeiten	
1.20 Gespachtelte Betonbauteile mit Unebenheiten (1)	64
1.21 Gespachtelte Betonbauteile mit Unebenheiten (2)	66
1.22 Gespachtelte Betonbauteile mit unregelmäßiger Kantenausbildung	68
1.23 Gespachtelte Betonbauteile mit Unregelmäßigkeiten	70

2	Oberflächen innen – Wand und Decke	73
Zimmerarbeiten		
2.1	Holzbauteile mit Verfärbungen infolge von Wassereinwirkung (1)	74
2.2	Holzbauteile mit Verfärbungen infolge von Wassereinwirkung (2)	78
2.3	Holzbauteile mit Verfärbungen infolge von Wassereinwirkung (3)	80
Putzarbeiten		
2.4	Bekleidungen aus Dämmplatten mit Farbtonunterschieden ...	82
2.5	Innenputz mit Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche	86
2.6	Innenputz mit Unregelmäßigkeiten im Streiflicht	88
2.7	Innenputz mit sichtbaren Übergängen an Treppenlaufuntersichten	90
Fliesenarbeiten		
2.8	Fliesenbekleidung mit zu großen Ausschnitten oder Abplatzungen	92
Metallarbeiten		
2.9	Füllstabgeländer mit Winkelabweichungen	94
Trockenbauarbeiten		
2.10	Trockenbauwände aus Gipsbauplatten mit Farb- und Strukturabweichungen	96
2.11	Trockenbauwände mit Schattenfuge beim Deckenanschluss ..	98
3	Fenster und Türen	101
Fenster und Türen		
3.1	Eingangstür mit Beschädigungen am Einbohrband	102
3.2	Holzfenster mit sichtbar verschraubter Glashalteleiste	104
3.3	Holzfenster mit Ausnehmungen	106
3.4	Schwellenprofil einer Hebeschiebetür mit Rostflecken	108
3.5	Schwellenprofile und Metallfensterbänke mit Kratzspuren ...	110
Tischlerarbeiten		
3.6	Holzbauteile mit Ausdübelungen	112
3.7	Holzleiste mit offenem Gehrungsstoß	114
3.8	Holzzarge mit offener Fuge am Eckstoß	116
3.9	Innentürzarge mit Fuge am Bodenanschluss	118
Verglasungsarbeiten		
3.10	Verglasungen mit Kratzern	120

4	Bodenflächen außen	123
Naturwerksteinarbeiten		
4.1	Naturwerksteinbelag mit rostbraunen Verfärbungen	124
4.2	Natursteinpflaster mit unterschiedlichen Fugenbreiten	126
Betonwerksteinarbeiten		
4.3	Werksteinbelag mit uneinheitlichen Fugenbreiten (1)	128
4.4	Werksteinbelag mit uneinheitlichen Fugenbreiten (2)	130
4.5	Betonsteinpflasterbeläge mit Farbabweichungen	132
5	Bodenflächen innen	135
Naturwerksteinarbeiten		
5.1	Naturwerksteinbelag mit Einschlüssen	136
5.2	Naturwerksteinbelag mit Farbdifferenzen (1)	140
5.3	Naturwerksteinbelag mit Farbdifferenzen (2)	142
5.4	Naturwerksteinbelag mit Kantenabplatzungen	146
Fliesenarbeiten		
5.5	Fliesenbelag mit Höhenversätzen	148
5.6	Fliesenbelag/-bekleidung mit Kantenabschrägungen	150
Parkettarbeiten		
5.7	Parkettdielen mit Ausbesserungen	152
5.8	Parkettemente mit klaffenden Längsfugen	154
5.9	Mosaikparkett mit klaffenden Stoßfugen	156
5.10	Parkettanschluss an Türschwelle mit schief zulaufender Fuge ..	158
5.11	Parkettanschluss an Türzarge mit ungleichmäßiger Fuge ..	160
5.12	Parkettanschluss an Einbauteile mit ungleichmäßiger Fuge ..	162
5.13	Sockelleiste mit klaffender Bodenanschlussfuge	164
5.14	Sockelleiste mit klaffender Fuge am Gehrungsstoß	166
5.15	Parkettversiegelung mit Einschluss oder Fehlstelle	168
Beschichtungsarbeiten		
5.16	Bodenbeschichtung mit fleckiger Oberfläche	170
6	Bauteile aus Sichtbeton	173
Betonarbeiten		
6.1	Sichtbetonbauteile mit herstellungsbedingten Abweichungen ..	174
6.2	Sichtbeton mit Farbabweichung bei einer Innentreppen	178
6.3	Sichtbeton mit ungeordneten Schalungsstößen	180
6.4	Sichtbeton mit Verdichtungsfehlern	182
7	Normen- und Literaturverzeichnis	185
8	Stichwortverzeichnis	187