

Einführung	11
1 Oberflächen außen – Fassade und Dach	25
Mauerarbeiten	
1.1 Verblendmauerwerk mit Farbunterschieden in den Fugen	26
1.2 Verblendmauerwerk mit Unregelmäßigkeiten im Fugenbild	28
1.3 Verblendmauerwerk mit Abplatzungen	30
1.4 Verblendmauerwerk mit Farbdifferenzen	32
1.5 Verblendmauerwerk mit Farbabweichungen	34
1.6 Verblendmauerwerk mit Mörtelverschmutzungen und Ausblühungen	36
1.7 Keramische Riemchenbekleidung mit Unregelmäßigkeiten	38
Zimmerarbeiten	
1.8 Holzbauteile mit Verschmutzungen durch Putzreste	40
1.9 Holzbauteile mit Rissen	42
Putzarbeiten	
1.10 Außenputz mit Ablaufspuren (1)	44
1.11 Außenputz mit Ablaufspuren (2)	46
1.12 Außenputz mit Strukturabweichungen (1)	48
1.13 Außenputz mit Strukturabweichungen (2)	50
1.14 Außenputz mit Strukturabweichungen (3)	52
1.15 Außenputz mit Strukturabweichungen (4)	54
1.16 Außenputz mit Strukturabweichungen (Gerüstlagen)	56
1.17 Außenputz (WDVS) mit Struktur- und Ebenheitsabweichungen	58
1.18 Außenputz mit nachbesserungsbedingten Strukturabweichungen (1)	60
1.19 Außenputz mit nachbesserungsbedingten Strukturabweichungen (2)	62
1.20 Außenputz mit Unebenheiten im Streiflicht	64
1.21 Außenputz mit sichtbaren Übergängen	66
1.22 Außenputz mit Befestigungsstellen für Gerüstanker	68
1.23 Außenputz mit Rissen beim Anschluss an Balkonplatten	70
1.24 Außenputz mit Rissen beim Anschluss an Holzbauteile	72
1.25 Außenputz mit Rissen beim Putzanschluss an das Fenster	74
1.26 Außenputz mit Unregelmäßigkeiten beim Anschluss an Holzbauteile	76
1.27 Außenputz mit Fehlstellen an Rohrdurchführungen	78
1.28 Sockelputz mit sichtbaren Bearbeitungsspuren	80
1.29 Sockelputz mit sichtbaren Übergängen bei Instandsetzung	82

Metallarbeiten	
1.30 Metall-Fassadenbekleidung mit Verformungen	84
Betoninstandsetzungsarbeiten	
1.31 Gespachtelte Betonbauteile mit Unebenheiten (1)	86
1.32 Gespachtelte Betonbauteile mit Unebenheiten (2)	88
1.33 Gespachtelte Betonbauteile mit unregelmäßiger Kantenausbildung	90
1.34 Gespachtelte Betonbauteile mit Unregelmäßigkeiten	92
2 Oberflächen innen – Wand und Decke	95
Mauerarbeiten	
2.1 Sichtmauerwerk mit Höhenversätzen benachbarter Steine	96
2.2 Sichtmauerwerk mit Kantenabplatzungen	98
Zimmerarbeiten	
2.3 Holzbauteile mit Verfärbungen infolge von Wassereinwirkung (1)	100
2.4 Holzbauteile mit Verfärbungen infolge von Wassereinwirkung (2)	104
2.5 Holzbauteile mit Verfärbungen infolge von Wassereinwirkung (3)	106
Putzarbeiten	
2.6 Bekleidungen aus Dämmplatten mit Farbtonunterschieden ...	108
2.7 Innenputz mit Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche	112
2.8 Innenputz mit Unregelmäßigkeiten im Streiflicht	114
2.9 Innenputz mit sichtbaren Übergängen an Treppenlaufuntersichten	116
Fliesenarbeiten	
2.10 Fliesenbekleidung mit zu großen Ausschnitten oder Abplatzungen	118
2.11 Fliesenbekleidung mit nicht ausgerichtetem Fugenbild	120
2.12 Fliesenbekleidung mit Höhenversätzen	122
Metallarbeiten	
2.13 Füllstabgeländer mit Winkelabweichungen	124
Trockenbauarbeiten	
2.14 Trockenbauwände aus Gipsbauplatten mit Farb- und Strukturabweichungen	126
2.15 Trockenbauwände mit Schattenfuge beim Deckenanschluss ..	128

3	Fenster und Türen	131
Fenster und Türen		
3.1	Eingangstür mit Beschädigungen am Einbohrband	132
3.2	Holzfenster mit sichtbar verschraubter Glashalteleiste	134
3.3	Holzfenster mit Ausnehmungen	136
3.4	Schwellenprofil einer Hebeschiebetür mit Rostflecken	138
3.5	Schwellenprofile und Metallfensterbänke mit Kratzspuren ...	140
Tischlerarbeiten		
3.6	Holzbauteile mit Ausdübelungen	142
3.7	Holzleiste mit offenem Gehrungsstoß	144
3.8	Holzzarge mit offener Fuge am Eckstoß	146
3.9	Innentürzarge mit Fuge am Bodenanschluss	148
Verglasungsarbeiten		
3.10	Verglasungen mit Kratzern	150
4	Bodenflächen außen	153
Naturwerksteinarbeiten		
4.1	Naturwerksteinbelag mit rostbraunen Verfärbungen	154
4.2	Natursteinpflaster mit unterschiedlichen Fugenbreiten	156
Betonwerksteinarbeiten		
4.3	Werksteinbelag mit uneinheitlichen Fugenbreiten (1)	158
4.4	Werksteinbelag mit uneinheitlichen Fugenbreiten (2)	160
4.5	Betonsteinpflasterbeläge mit Farbabweichungen	162
5	Bodenflächen innen	165
Naturwerksteinarbeiten		
5.1	Naturwerksteinbelag mit Einschlüssen	166
5.2	Naturwerksteinbelag mit Farbdifferenzen (1)	170
5.3	Naturwerksteinbelag mit Farbdifferenzen (2)	172
5.4	Naturwerksteinbelag mit Kantenabplatzungen	176
Fliesenarbeiten		
5.5	Fliesenbelag mit Höhenversätzen	178
5.6	Fliesenbelag/-bekleidung mit Kantenabschrägen	180
5.7	Fliesenbelag mit Kantenabplatzungen	182
Parkettarbeiten		
5.8	Parkettdielen mit Ausbesserungen	184
5.9	Parkettkanten mit klaffenden Längsfugen	186
5.10	Mosaikparkett mit klaffenden Stoßfugen	188
5.11	Parkettanschluss an Türschwelle mit schief zulaufender Fuge ..	190

5.12	Parkettanschluss an Türzarge mit ungleichmäßiger Fuge	192
5.13	Parkettanschluss an Einbauteile mit ungleichmäßiger Fuge	194
5.14	Sockelleiste mit klaffender Bodenanschlussfuge	196
5.15	Sockelleiste mit klaffender Fuge am Gehrungsstoß	198
5.16	Parkettversiegelung mit Einschluss oder Fehlstelle	200
Beschichtungsarbeiten		
5.17	Bodenbeschichtung mit fleckiger Oberfläche	202
6	Bauteile aus Sichtbeton	205
Betonarbeiten		
6.1	Sichtbetonbauteile mit herstellungsbedingten Abweichungen .	206
6.2	Sichtbeton mit Farbabweichung bei einer Innentreppe	210
6.3	Sichtbeton mit Farb- und Strukturabweichungen bei einer Außentreppe	212
6.4	Sichtbeton mit Farbtondifferenzen	214
6.5	Sichtbeton mit unsauberen Schalungsstößen	216
6.6	Sichtbeton mit ungeordneten Schalungsstößen	218
6.7	Sichtbeton mit Verdichtungsfehlern	220
6.8	Balkonuntersichten mit Verfärbungen	222
6.9	Stahlbetonstützen mit welliger Oberfläche	224
7	Normen- und Literaturverzeichnis	227
8	Stichwortverzeichnis	229