

Inhalt

Grußwort	5
Kloster Preetz – ein Forschungsprojekt	7
Einführung und Forschungsstand	13
Die Quellen	25
Die Schriftquellen	25
Die Bildquellen	30
Zur Geschichte des Klosters	37
Quellen zur Baugeschichte der Klosterkirche	47
Der überlieferte Baubestand	57
Die Renovierungsarbeiten 1800 bis 1886	57
Die Baumaterialien der Renovierungsarbeiten 1800 bis 1886	64
Die Restaurierung von 1886/91	66
Abbruch Nordseitenschiff und Sicherung des Dachwerks	68
Wiederaufbau des nördlichen Seitenschiffs	69
Arbeiten am südlichen Seitenschiff	74
Arbeiten am Chor	76
Arbeiten am Dachwerk	77
Arbeiten an der Ausstattung	77
Restaurierungsarbeiten nach 1891	79
Zwischenbilanz	81
Der mittelalterliche Baubestand	83
Der Außenbau	83
Das Innere	88
Der Chor	88
Das Mittelschiff	93
Das südliche Seitenschiff	97
Das nördliche Seitenschiff	99
Die Westwand	100

Die Baumaterialien	102
Die Raumfassung	107
Baufugen im Mauerverband	109
Rekonstruktion des ursprünglichen Erscheinungsbildes	112
Das Dachwerk	114
Das Mittelschiffdach	114
Die Seitenschiffdächer	119
Zur Datierung des heutigen Baus	123
Die Inneneinbauten und Aspekte der mittelalterlichen Ausstattung in Hinblick auf die Architekturkonzeption	125
Die Altarstellen	125
Die Schranken	129
Das Chorgestühl	134
Der Befund	135
Zur Datierung des spätmittelalterlichen Gestühls	143
Die Bemalung des Chorgestühls	144
Der Levitensitz	146
Die Grabstellen	148
Bestattungen im Chor der Klosterkirche	148
Bestattungen im Nonnenchor	150
Bestattungen in den Seitenschiffen und den beiden Westjochen	151
Grabkapellen	155
Nachmittelalterliche Veränderungen am Kirchenbau	157
Mauerwerk	157
Gewölbe und Anker	159
Der Chor	160
Westgiebel	163
Dachwerk	164
Der Dachreiter und das Geläute	164
Der mittelalterliche Glockenträger	165
Das Glockenhaus	165
Dachreiter über dem Westjoch	166
Der spätbarocke Dachreiter	166

Typologische Einordnung des Kirchenbaus.....	171
Die Raumstruktur des ersten Kirchenbaus	171
Die Raumstruktur des zweiten Kirchenbaus	175
Das Dachwerk	180
 Schluss.....	185
 Anhang.....	187
Baubestandspläne	188
Katalog der historischen Planzeichnungen	211
1. Ältere Pläne zur Klosterkirche	213
2. Pläne der Dachreparatur 1741.....	213
3. Ansichten, Schnitte und Grundrisse zum Dachreiter	215
4. Lagepläne und Rekonstruktionszeichnungen, 19. Jahrhundert	215
5. Zeichnungen zu den Gutachten von Joseph Eduard Mose von 1882 und 1885	217
6. Pläne der Restaurierungsmaßnahme 1886 bis 1894.....	221
7. Unausgeführte Planungen.....	240
8. Pläne zu einer Winterkirche im ersten und zweiten Joch des Mittelschiffs.....	241
Dokumentenanhang	243
1. Dokumente zur Kirchenreparatur 1741.....	243
2. Dokumente zur Errichtung des Dachreiters 1783/85	247
3. Dokumente zur Restaurierung der Klosterkirche 1854–1892	249
Quellen- und Literaturverzeichnis.....	273
Register.....	283
Personenregister.....	283
Ortsregister	286
Dank	287